

## Transmisor de temperatura Pt1000 -30°C a +80°C/ 4 a 20 mA

código: P4121

Transmisor de temperatura para sensores Pt1000. Uso interior/externo.  
Para sonda de temperatura externa Pt1000.



### Datos técnicos

Precisión temperatura de salida	±0.3°C
Rango de temperatura de salida 4-20mA t	-30 a +80°C
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 a +80°C
Salida de corriente - conexión de dos hilos	4-20mA
Rotura de sensor	>24mA
Cortocircuito del sensor	<3.5mA
Protección IP	IP65
Alimentación	9-30Vdc, normalmente 24V
Dimensiones	88.5 x 117 x 39.5 mm (W x H x L)
Peso	aprox. 125g
Garantía	2 años